

Aandachtspunten wijkwandeling Vruchtenbuurt

straat/locatie	opmerking/vraag	toelichting gemeente
1	Meloenstraat	na recente herinrichting staan auto's nog steeds half op het trottoir geparkeerd.
2	Meloenstraat	borden 'verboden in te rijden' zijn dubbel uitgevoerd. Duur, onnodig en ontsierend
3	Frambozenstraat	diverse kleine verzakkingen
4	Tomatenstraat	slecht wegdek, regelmatig gaten. Losliggende klinkers
5	Tomatenstraat	fietsvoorzieningen hinderen doorgang
6	Pomonalaan	beplanting groeit door het hek heen over het trottoir

7	Pomonalaan	Vuilnisbakken vaker legen	Vuilnisbakken worden gelegegd als deze voor 3/4 vol zitten. Hierop zal door het stadsdeel beter worden gelet.
8	Pomonaplein	er staan 4 soorten lichtmasten rond het plein. Ondehoud aan de lichtmasten is nodig. Kan het plein mooiere sfeerverlichting krijgen. Wellicht ook het kerkje aanlichten.	Dit is bekend, maar heeft momenteel, mede vanwege financiële redenen, geen prioriteit om aan te passen.
9	Pomonaplein	onkruid rondom paaltjes en op het pad naar de kerk vaker verwijderen	Onkruid in verharding wordt 1x per jaar verwijderd. Daar waar nodig kan de beheerder een extra beurt laten uitvoeren. Deze locatie zal voortaan extra aandacht krijgen bij het maken van de keuze of er nog extra moet worden gemaaid.
10	Pomonaplein	Is er plek voor bankjes op het plein?	Naast de toegangspaden van de kerk is ruimte voor banken. De wegbeheerder van Segbroek zal hierover contact opnemen met de wijkorganisatie.
11	Vlierboomstraat	parkeervakken ontbreken, parkeren is een rommeltje	aanbrengen van parkeervakken geeft structuur. Het ontbreken daarvan geeft flexibiliteit an het gebruik van de ruimte. Dat kan voordelen bieden zolang er geen overlast ontstaat. Op de Vlierboomstraat is geen onoverkomelijke overlast bekend.
12	Vlierboomstraat	er zijn meer fietsvoorzieningen gewenst	Fietsbeugels kunnen door bewoners zelf worden aangevraagd. Wellicht kan de wijkorganisatie hier in het wijkkrantje aandacht aan schenken.
13	Vlierboomstraat	openbare verlichting is aan vervanging toe	Dit is bekend, maar heeft momenteel, mede vanwege financiële redenen, geen prioriteit om aan te passen. Wel zullen hier over 4 à 5 jaar de armaturen worden vervangen.
14	Laan van Eik en Duinen	Geplande voorrangskruising levert een risicovolle situatie op	Dit onderwerp ligt momenteel bij de rechter. Er is ter plaatse wel gediscussieerd, maar we wachten eerst de uitkomst van de rechtzaak af.

15	Laan van Eik en Duinen	De groene middenberm is slecht onderhouden	De oude tegels op de middenberm zijn een paar jaar geleden vervangen door een bloeiend kruidenmengsel. Dit is echter nooit goed ontwikkeld. Inmiddels is er gras ingezaaid dat (helaas slechts langzaam) begint te groeien. Er is vanuit het stadsdeel geopperd om een bodembedekkende roos te planten die weinig onderhoud vraagt. Dit bleek echter te duur. Momenteel wordt onderzocht of dit toch (deels) kan worden uitgevoerd.
16	Laan van Eik en Duinen	De Laan van Eik en Duinen wordt wederom als omleidingsroute voor de bus gebruikt. Er wordt hiervan veel overlast ondervonden.	Overlast is vervelend. De route is echter tijdelijk en er is geen goed alternatief voorhanden.
17	Laan van Eik en Duinen	langs de laan van Eiken en Duinen wordt veel geparkeerd door busjes. met name rond de kruisingen veroorzaakt dit slecht zicht voor fietsers en automobilisten.	Het is niet verboden busjes te parkeren in de parkeervakken. Stadsdeel onderzoekt of het zicht op de kruising verbeterd kan worden.
18	Mient	Er is door de werkgroep 'Het ommetje' een rondwandeling bedacht rond de begraafplaats en de school- en kindertuinen. Deels zou deze wandeling over het terrein van de school- en kindertuinen kunnen. Het te nemen pad langs de Mient is erg slecht door onder andere wortelopdruk.	Het terrein van de school- en kindertuinen is in beheer bij de dienst OCW. Zij willen het terrein graag af kunnen sluiten. Het pad langs de Mient is feitelijk geen pad, maar een uitstapstrook. Om hier een beter pad te realiseren is een grote ingreep nodig en hiervoor zijn geen momenteel middelen beschikbaar. Het voorstel wordt echter wel goed ontvangen. Er zal dan ook worden onderzocht of er mogelijkheden zijn om verbeteringen aan te brengen.
19	Bosbesstraat	Nabij de Loosduinseweg wordt een oud pand gesloopt en een nieuw kinderdagverblijf gebouwd. Dit wordt als positief ervaren.	Het is goed te horen dat er ook positieve geluiden zijn.
20	Bosbesstraat	Bij de oversteek van de tramhalte aan de Loosduinseweg graag een zebra aanleggen	Er zijn hierover bij de afdeling verkeer meer verzoeken gekomen. Zij onderzoeken de situatie momenteel. Zodra hier meer over bekend is zal dit aan het wijkberaad worden meegedeeld.
21	Goudreinetstraat	De bestrating is slecht. Er vallen regelmatig gaten in door de slechte riolering. Ook gas en water zijn in slechte staat.	Vanuit riolering staat de Goudreinet nog niet in de planning. Deze signalen zijn wel aanleiding om nader te bekijken of er iets aan de hand is.

22	Goudreinetstraat	Er wordt rommelig geparkeerd op de kruising met de Bosbesstraat	Er zijn hierover geen klachten bekend. Bewoners regelen dit blijkbaar onderling. Zolang de verkeersveiligheid niet in het geding is is er geen aanleiding om hier aanpassingen te realiseren.
23	Abrikozenstraat	bij fietstrommels worden aanhangers geparkeerd en is een ladder gestalt	Dit is een handhavingszaak en zal door het stadsdeel worden opgepakt.
24	Abrikozenstraat	Het speelplekje bij de Perenstraat voldoet niet aan de behoefte. Zeker niet na de succesvolle vernieuwing van de speelplek aan de Appelstraat. Graag toestellen vervangen door een paar tafeltennistafels.	De toestellen op deze speelplek zijn nog niet toe aan vervanging. Ook zijn er geen klachten over deze speelplek bij het stadsdeel bekend. Wel kan de behoefte voor deze plek worden onderzocht. Daaruit kan een herinrichting naar voren komen.
25	Abrikozenstraat	Het plantsoen graag inrichten als buurt pluktuin. Dit uiteraard in samenwerking met de buurtbewoners	Het stadsdeel staat voor een dergelijk initiatief open. Er zal nader contact worden opgenomen met de initiatiefneemster om een en ander verder uit te werken.